





Fig. 1 La borgata della concia a nord del paese tra filari di fichidindia.

- a) Chiesa di Sant'Eligio.
- b) Conceria Guzzardi.




Fig. 2 Stato di degrado delle concherie.



Fig. 3 Chiesa di Sant'Eligio.

CORPO A



A.1




A.2



A.3




A.4



A.5

CORPO B



B.1



B.2



B.3



B.4

CORPO C



C.1




C.2




C.3

CORPO D




D.1



D.2

CORPO F




F.1



F.2



F.3



F.4



F.5



F.6

CORPO G




G.1



G.2


CORPO H




H.1



H.2




H.3



H.4


CORPO M



M.1



M.2



M.3

CORPO N




N.1

CORPO 0




0.1



0.2

PARCHEGGIO



P.1



P.2